

Date
11/11/24

Unit - 3

Earthing System

Introduction :-

Electrical equipment को वह भाग जिसे Current flow नहीं होता तथा इसके Supply system के neutral point को earth से connect करने की प्रक्रिया को Earthing कहते हैं।

Fault के समय equipment से large current flow होता है जिसे earthing के द्वारा remove किया जा सकता है। Earthing connection के लिए 3 pin socket तथा Plug की आवश्यकता होती है। High voltage के कारण earth pin मोटा तथा लंबा होता है। जबकी Phase तथा neutral के pin earth pin के मुकाबले छोटा तथा पतला होता है। 3 pin socket में 3 pin plug आसानी से तथा अच्छे से फिट हो जाता है जिससे Spark का chance कम होता है। Sparking से Heat produced होता है जिसके कारण socket तथा plug का damage होने की सम्भावना कम होती है।

* Need or Necessity of Earthing :-

Earthing safety point of view से बहुत important होता है जो की machine को तथा human life को बचाता है। Earthing से equipment का damage होने की सम्भावना कम होती है जिसे

Industry तथा property को भी accident होने से बचाता है। Earthing न होने से human तथा animal life को भी खतरा होता है जिससे earthing safety प्रदान करता है। यदि earthing system को property design न किया जाए तो earth fault के condition में तो property तथा life खोने की सम्भावना होती है।

Earthing की आवश्यकता निम्न कारणों के कारण जरूरी होती है :-

1. Electric shock तथा electric fire से property तथा life को बचाता है।
2. Fault condition पर ^{Healthy} line के Voltage को normal रखता है ताकि line का insulation damage न हो।
3. Fault condition पर current को low impedance path provide करता है।
4. Phase to earth fault होने पर earthing कि मदद से fault को आसानी से detect तथा trip किया जा सकता है।
5. Large building को atmospheric electricity (आकाशिय बिजली) से बचाता है।
6. Lightning waves की मदद से Overhead line से connected machines को बचाता है।

7. Voltage को Constant maintain करता है।

8. किसी equipment के body में induced current को earthing कि मदद से आसानी से ground किया जाता है।

9. Earthing electronic equipment को Operate करने के लिए एक equipotential plane प्रदान करता है।

* Maximum permissible resistance of earth system :-

पूरे धरती तथा earth electrode के बीच का ohmic resistance को earth resistance कहा जाता है।

भूरे मिट्टी का resistance ज्यादा होता है जिसके कारण वह conductivity को conduct नहीं कर पाता परंतु यदि किसी जगह पर water या moisture हो तो वह जगह conduct करने लगता है। जिससे यदि किसी charge body को electrodes कि मदद से earth के साथ connect कर दिया जाए तो वह conduct करने लगता है। इस लिए डॉ। कि अवधि वह पर मौजूद पानी के ऊपर निर्भर करती है।

Date _____
Page _____

Earth system के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। Earth system के लिए resistance के लिए निम्न resistance Value को अपनाया जाता है :-

1. Large power station - 0.5Ω
2. Major substation - 1Ω
3. Small substation - 2Ω
4. In all other case - 8Ω

किसी installation (building) के लिए earth continuity earth plate से किसी भी point पर 1Ω होना चाहिए। इसके resistance को कम रखा जाता है। ताकि sufficient current fuse/relay trip हो सके तथा cbt breaker open हो जाए। Installation जिसका लडा होता है इसके earth resistance का Value को उतना ही कम रखा जाता है ताकि earth fault के समय सही protection मिल सके।

अ. Factor Affecting Earth resistance :-

1. Condition of soil :-


विभिन्न soil condition के अलग अलग earth resistivity होती है ज्यादातर soil पूरी तरह से सूखे होते हैं। जो earth resistivity के

अच्छे Conductors नहीं माने जाते। Soil का resistance Ohm में measure किया जाता है। यदि Soil का resistance कम होगा तो वह highly conductive होता है।

Generally earthing को moisture वाले जगह पर किया जाता है। Soil का resistance Soil के physical composition के आर depend करता है जिसमें moisture, dissolved salts, grain size, grain distribution, मोटा आदि।

2. Moisture in soil :-

Earth का resistance moisture के आर बहुत हद तक depend करता है। जितना ज्यादा Soil में moisture होगा उतना ही ज्यादा Soil का conductivity होता है। (Soil का resistance कम होता है।)



Date _____
 Page _____

उपर दिए गए Curve में moisture का Value जब 20% से ज्यादा होता है तो ढ़ी का resistance कम होता है। जब moisture का Value 20% कम होता है तो ढ़ी का Value बढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में जब ढ़ी का moisture 20% से कम आता है तो ढ़ी का resistance बढ़ जाता है जिसे कम करने के लिए Equilibrating point पर समय समय में पानी डाला जाता है।

3. Presence of suitable salt in soil :-

सिर्फ पानी जिसमें प्राकृतिक लवण अनुपस्थित हो उचित चालकता प्रदान नहीं करता है। Equilibrating electrodes जो पानी के कुछ जमीन के अंदर पानी के कुछ में और शुद्ध पानी के बहाव में गाड़ा हो वह ज्यादा resistance प्रदान करता है। ढ़ी की चालकता बढ़ाने के लिए दो methods का उपयोग किया जाता है।

(1) Artificial treatment of soil :-

जहाँ सिर्फ पानी का उपयोग करने से उचित earth resistance नहीं मिलता वहाँ Sodium Chloride, Calcium Chloride, Sodium Carbonate आदि का घोल के रूप में देने का निर्देश है। इससे Equilibrating करने समय लवण और कायल को electrodes के आस पास

विद्यमान जाता है।

- (3) Chemical treatment method :-
Everything electrode और earth के बीच लगभग 90% अप्रॉक्सिम 2m की के अंदर होता है। इसलिए सबसे उत्तम सभी Chemical treatment कि यह सभी की electrode के चारों ओर एक 30cm का नाला खोद कर इसमें पानी डालने से Soil electrode के पास की मिट्टी में लगातार ज्यादा रहेगा।

4. Specific of Electrode size and shape :-
जब Soil condition खराब है तो earth electrode का Voltage बढ़ जाता है यह Voltage आस पास के बहुत बड़े piece में कार्य करता है इसलिए एक electrode का area दूसरे electrode के area में नहीं आना चाहिए।

5. Material of electrode and its depth :-
विभिन्न प्रकार के पदार्थों के अनुसार electrode का अप्रॉक्सिम अलग अलग होता है अतः electrode के अच्छे से कार्य करने के लिए कम अप्रॉक्सिम वाला material चुना जाता है।
ज्यादा साव्य ही साव्य earth का नमी उपरी सतह में कम होता है इसलिए

electrode को earth के पथ पर गहराई में लगाया जाता है।

6. Climate Condition :-

Earth का resistance मौसम के अनुसार Change होता है जिसमें गर्मी के समय जमीन में moisture content कम होने के कारण उसका resistance बढ़ जाता है। तथा सर्दिया में वर्षा के कारण resistance कम हो जाता है।

* Types of Earthing :-

Earthing को निम्न दो विधियों के द्वारा किया जाता है :-

1. Pipe electrode earthing
2. Plate electrode earthing

1. Pipe electrode earthing :-

यह सस्ता और सबसे अच्छी विधि है जिसमें किसी नमी वाली जगह पर गहरी खोदा जाता है यदि मिट्टी में नमी न हो तो गहरे की गहराई को ज्यादा रख कर एक पाइप को गाड़ देते हैं। मिट्टी की नमी और धारा के मान के आधार पर पाइप की लम्बाई को रखा जाता है। यह पाइप काँड़ा (galvanised iron) से बना हुआ होता है।


उसे गैर पीपे गॉ कहते हैं। इस पीपे
में बहुत सारे छेद किए जाते हैं। सामान्य
मिस्त्री में इसकी लंबाई 2m तक होती
है तथा इसका diameter 38mm का होता है।
पीपे में छेदों का दूरी एक दूसरे से
3.5cm तक होती है। तथा पीपे का
निचला सिरा को नुखिला रखा जाता है।
तार्की उसे गड़ने में आसानी है।
पीपे के ऊपर एक welding socket
लगाया जाता है जो की 38 ~~mm~~ 19mm
का होता है जिसके ऊपर एक और पीपे
लगाया जाता है जिसका व्यास 19mm का
होता है तथा लंबाई 1.25m का होता है।

Method of Earthing :-

चित्र के अनुसार 3.75 m गहरा तथा 30 cm व्यास का एक गहड़ा खोदकर Pipe के निकले हिस्से को गहरे के बीच में रखड़ा करते हैं इस गहरे के अंदर कमठा कोयला तथा नमक की 15 cm मोटी परतें Pipe के चारों ओर बिछा देते हैं। गहरे कि सबसे ऊपरी परत को कोयला का परत रखते हैं। जिससे गहरे में नमी बनी रहती है। इसके बाद Pipe के उपरी हिस्से पर 19 mm व्यास का एक दूसरा Pipe लगा देते हैं। वहाँ से कुछ 1 m की लम्बाई तक Pipe के उपरी सिर तक Cement Concrete से गहरे को भर देते हैं। 19 mm व्यास वाले Pipe के ऊपर एक तार की जाली का मिलाव लगा देते हैं। जिससे महिने में दो बार यदि जरूरत हो तो 20 Litre पानी डालते हैं। ताकि जमीन में नमी बनी रहे। Pipe को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए जमीन की सतह से नीचे तथा Cement Concrete के गहरे में रखते हैं। Funnel में पानी डालने पर वह Pipe से होते हुए Pipe के छेद से नमक तथा कोयले पर जाता है। जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है।

CEMENT CEMENT-PC
1:4:9

17. 4. 20




Safety :-

1. Pipe के उसी हिस्से के electrode को मजबूती से कसना चाहिए।
2. जमीन के अंदर से जाने वाली conductor पर न जाए क्षयता ध्यान रखना चाहिए।
3. पानी को नियमित अंतराल में डालना चाहिए ताकि मिट्टी की नमी बने रहे।

* 2 Plate electrode earthing :-

Pipe electrode earthing method को छोड़कर के लिए या किसी building के लिए उपयोग किया जाता है परन्तु ऐसे जगह जहाँ पर fault current का Value ज्यादा हो सकता है वहाँ Plate electrode earthing method का उपयोग किया जाता है।

ताँबे का Plate Use करने पर Plate का Size generally $60\text{cm} \times 60\text{cm} \times 3-15\text{mm}$ का होता है। यदि galvanized iron plate का उपयोग किया जाए तो Plate का measurement $60 \times 60 \times 6.3\text{mm}$ होता है।



Embedding method :-

दिए गए चित्र के अनुसार धातु के अंतर्द्वारा 3m गहरा गड्ढा खोदा जाता है जिसकी चौड़ाई का व्यास 3.1m होता है। गड्ढे में प्लेट को डाला जाता है। जिसके चारों तरफ कोयला तथा नमक का परत बिछाया जाता है। प्लेट को एक 19mm अउ पाइप की मदद से Nut bolt के द्वारा जोड़ा जाता है। जिसके सहायता से ही प्लेट को गड्ढे में रखवा जाता है। Embedding कॉन्क्रीट को अउ पाइप से होते हुए प्लेट से Connect किया जाता है। 19mm अउ पाइप के ऊपर एक funnel लगा देते हैं। तथा कोयला और नमक की परतों के ऊपर मिट्टी गिट्टी को ढक दिया जाता है। Funnel के चारों ओर Cement - Concrete से भर दिया जाता है ताकी पाइप को क्षति न हो तथा ढक्कन के द्वारा इसे ढक दिया जाता है। जमीन में नमी बनाने रखने के लिए ढक्कन को खोल कर समय समय पर funnel के द्वारा पानी को डाला जाता है ताकी अस्थाबिलिटी का Value maintain रहे।

Safety :-

1. प्लेट में लगे हुए तार का जोड़ मजबूत होना चाहिए।

2. नमक एवं कोयले की परत वरावर मोटाई की होनी चाहिए)
3. Plate को गढ़े के बीच में रखना चाहिए)
4. भस्म में दो तार funnel में पानी डालना चाहिए)

* Methods of Improvement of Earth Resistance :-

Method to reduce earth Resistance

Earth resistance को affect करने वाले कारकों का समय समय पर जांच करना चाहिए ताकी earth का resistance की Value कम हो तथा Constant बना रहे। निम्न methods का उपयोग करके earth resistance को सुधारा जा सकता है :-

1. Electrode के चारो तरफ Electrode की Jang से बचाना के लिए साफ सफाई रखनी चाहिए। तथा उस जगह में गढ़ा करके कोयले तथा लकड़ की परत बिछानी चाहिए। ताकी गर्मी के समय उसमें पानी डालकर नमी को बनाया जा सके।
2. Earth Electrode के अंशों को साफ व बड़ा कर यदि उन्हें Parallel में connect कर

दिया जाए तो earth resistance की Value कम हो जाती है। यह बिजली वहाँ अपनारि जा सकती है जहाँ Gas तथा ज्वलन शील पदार्थों के आदि की Pipe line में बँधी है। Electrodes को Parallel में Connect करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि एक Electrode का ऊपर दूसरे electrode के ऊपर में न आए।

3. लड़के की गहराई को बढ़ाकर Electrode की जड़स्थान को कम किया जा सकता है।

4. Electrode के डीप्थ को बढ़ाकर earth resistance को कम किया जा सकता है परन्तु उसे बढ़ाने के लिए सिमा निर्धारित की गई है।

1 ~~1~~ Measurement of Earth Resistance Using Megger or Earth test :-

Earth test :-

P_1 = Primary potential terminal

P_2 = Secondary potential terminal

C_1 = Primary current terminal

C_2 = Secondary current terminal

इन चारों terminals को E, P तथा C Electrode के साथ जोड़ा जाता है। कभी P_1 तथा C_1 को Short करवा करके E Electrode से जोड़ा गया है जो कि Earth Electrode होता है। P का Connection P_2 तथा C

का connection (2) से लिए हैं। कभी कभी connection कर कभी कभी जमीन पर गाड़ दिया जाता है। Earth electrode (E) पर ही Earth resistance को measure किया जाता है। तथा कभी कभी C electrode जो terminal electrode होता है उसे 90 से 140 m की दूरी पर जमीन पर गाड़ लेते हैं। तथा P electrode जो potential electrode होता है उसे (E) earth electrode तथा current electrode के मध्य गाड़ देते हैं। अर्थात् (E) earth E-ड से 45 से 70 m की दूरी पर गाड़ते हैं।

इस प्रकार अवस्था होने के बाद इसके Hand driven generator को उपयुक्त करते हैं जिससे Earth tester के scale पर reading note किया जाता है। यह reading 3 से 4 बार लेनी पड़ती है जिससे इसका औसत मान ही सही Earth resistance होता है।

